František Kruber
ELEKTROREVIZE

č.rev. **H** **ÚP** ***H-001/2012***

Zpráva o pravidelné revizi hromosvodního zařízení dle ČSN 34 1390

Provozovatel: Úřad Práce Pod Kaplankou čp. 21 Beroun 2

Objekt: **ÚŘAD PRÁCE Pod Kaplankou č.p. 21 Beroun 2**

Závod: Úřad Práce Okružní čp. 333 Beroun 2

Revizní technik **Kruber František**

Ev. číslo **1981/2/10/R-EZ-E1A**

Adresa **Srbsko č. 58**

Datum revize: **31. 7. 2012**

Měření provedeno: přístrojem EUROTEST 61557 v.č. 11075502
přístrojem

Rozsah revidovaného zařízení: hromosvodní zařízení objektu
uzemnění hromosvodu

Stav zařízení se od poslední revize ze dne **21. 5. 2007** podstatně nezměnil

Příští pravidelná revize musí být provedena v roce **2 017**

El. instalace a zařízení je provedeno podle dokumentace:

Druh dokumentace:	Projekt:	Zpracoval	Datum č. zak.

Rozdělovník	provozovatel	1x	počet stran	4
	rev. technik	1x	počet vyhotovení	2x

.....	.....	.....
předáno dne hod.	provozovatel	Kruber František

POPIS HROMOSVODNÍ SOUSTAVY

OBJEKT	materiál:	**zdivo**	dřevo	kovová konstrukce		
	půdorys	**obdélníkový**		čtvercový	členitý	
	poměr stran:	**větší**	menší	než 1:5		
	celkově	obvod		délka		
	v blízkosti	el. zařízení	kovové konstrukce			
SRŘECHA	druh	**sedlová**	valbová	polovalbová	plochá	pilová
		pultová	stanová	hangárová	členitá	
	krytina	**tašky**	eternit	lepenka		
	okapy	**připojeny**		neosazeny		
	kovové hmoty	**připojeny**		ne-osazeny		
	komíny	jímače	ne-připojeny	ne-osazeny		
	ventilace	jímače	ne-připojeny	ne-osazeny		
JÍMACÍ ZAŘÍZENÍ	druh:	**hřebenové**	mřížové	**tyčové**	oddálené	
	materiál	vodiče		FeZn	10 mm	
	jímače	**osazeny**	strojené	pomocné		
	el. zařízení	ne-připojeno				
POČET JÍMAČŮ		tyčové jímače	**2**			
SVODY	vodiče:	nad zkušební svorkou	**FeZn Ø 10 mm**			
		pod zkušební svorkou	**FeZn Ø 10 mm**			
	mech. ochrana	neosazeny	**úhelníky**	trubky		
	celkový počet svodů	**4**				
	celkový počet zkušebních svorek	**4**				
ZEMNIČE	druh:	tyčové	deskové	páskové	základové	
	počet propojení zemničů					
	propojení	s uzemněním el. zařízení				
	propojení	s jiným zařízením				

Revizní technik **č. 1981/2/10/R-EZ-E1A**

Okolní půda: navážka

Počási: polojasno, sucho

NAMĚŘENÉ HODNOTY

zkušební svorka č.	svod materiál		svod k zemniči materiál	hodnota uzemnění	
1	FeZn Ø 10 mm	Ω	FeZn Ø 10 mm	14,9	Ω
2	FeZn Ø 10 mm	Ω	FeZn Ø 10 mm	8,9	Ω
3	FeZn Ø 10 mm	Ω	FeZn Ø 10 mm	14,4	Ω
4	FeZn Ø 10 mm	Ω	FeZn Ø 10 mm	11,9	Ω

Zjištěné závady:

Z 1 Bez zjevných závad

Celkový posudek

Revidované elektrické zařízení je ve smyslu ČSN 33 1500 čl. 6.1.2. z hlediska bezpečnosti schopno provozu.

František Kruber
Revizní technik el. zařízení

Úřad práce Beroun

Pod Kaplankou č. 21