



6.PATRO +20,100



OZN.	POPIS	PLOCHA	KLIMATIZOVANO	ZPŮSOB
601	KANCELAR	12,55		
602	KANCELAR	13,67		
603	KANCELAR	12,64		
604	KANCELAR	13,67		
605	KANCELAR	13,67		
606	KANCELAR	13,67		
607	KANCELAR	13,67		
608	KANCELAR	13,67		
609	KANCELAR	13,67		
610	KANCELAR	13,67		
611	KANCELAR	13,67		
612	KANCELAR	13,67		
613	KANCELAR	12,55		
614	KANCELAR	12,55		
615	KANCELAR	13,67		
616	KANCELAR	13,67		
617	KANCELAR	27,30		
618	KANCELAR	13,67		
619	KANCELAR	27,91		
620	KANCELAR	27,91		
621	KANCELAR	26,89		
622	KANCELAR	27,91		
623	KANCELAR	13,62	ANO	SPLIT
624	KANCELAR	27,85		
625	KANCELAR	12,55		
626	ČAJOVNA KUCHYŇKA	14,08		
627	CHODBA	153,55		
628	SCHODIŠTE	22,64		
629	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	3,31		
630	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	1,2		
631	WC MUŽI	11,86		
632	WC ŽENY	10,81		
633	OKLIDOVÁ KOMORA	2,25		



Rev. č.	Poznámka	Datum	Podpis	Kontrola
Vypracoval: ZUBČEK HABA	Hlavní projektant: ZUBČEK HABA	Kontrola:		
Kraj: Středočeský kraj	Město: PRAHA	Název stavby: OLŠANSKÁ RSOOP - KLIMATIZACE 1		
Investor: ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO VNITRA	Objednatel: ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO VNITRA		Název výkresu: 6.PATRO	
Úroveň výkresu: D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		Mřížka: 1:50		Datum: 03/2016
Formát: A1		Zakázka číslo: 16-017-150KCI		Číslo výkresu: D.1.4.1.5